

Бюллетень

Mercedes-Benz A-Class

270.910/1.6 (176) (12-)

[Все известные неисправности и бюллетени \(/vehicle/component/fix\)](/vehicle/component/fix)

Горит индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL). В память электронного блока управления двигателем записаны различные коды неисправностей.

Модели, подверженные неисправности

Модели, подверженные неисправности

- Все модели с кодами двигателя 270,910/270,920.

Причина

- Перетирание жгута проводов двигателя о воздушный фильтр вызывает короткое замыкание в цепи.

Способ устранения

Запасные части

Держатель	A 000 995 21 92	1
Изолента	A 006 989 84 85	1

- Проверьте жгут проводки двигателя на наличие повреждений, при необходимости, отремонтируйте [fig1](#).
- Заизолируйте каждый провод по отдельности и оберните жгут изолентой.
- Закрепите жгут проводов модифицированным держателем [fig1](#).

